

STK č. 3632
Tel.: 469 312 003
E-mail: stkhlinisko.cz@dekra.com

9. Název provozovatele:
DEKRA CZ a.s., B 1967 vedený u Městského
soudu v Praze
Sídlo firmy:
Türkova 1001, 14900 Praha
Adresa provozovny:
Poličská 1365, 53901 Hlinsko

PROTOKOL č. CZ-3632-22-06-1056
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 104344315

1. VIN (č. karoserie):	SALLNAAB8YA574248	5. Kategorie vozidla:	N1
2. Registrační značka a symbol státu:	3J95921 CZ	Druh vozidla:	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
4. Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	223909	Datum první registrace:	19.04.2001
Tovární značka:	LAND ROVER	Číslo TP (dokladu):	AO856013
Obchodní označení (typ):	FREELANDER		
Typ motoru:	20T2N		

Měření emisí provedla SME č. 46.03.18 dne 28.06.2022, č. protokolu CZ-460318-22-06-0309

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)

7

1.1.11.3.1	Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového potrubí.
1.1.12.2.1	Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.
1.1.14.1.1	Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm.
2.1.3.7.1	Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené.
6.1.1.3.1	Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.
6.1.2.1.1	Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systému.
6.2.1.1.1	Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla.

VÁŽNÉ (B) (počet závad)

0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)

0

Poznámky:

S3632-22-06-1056

3. Datum a místo prohlídky: **28.06.2022 Poličská 1365, 53901 Hlinsko**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **28.06.2024**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT02369
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3632-22-06-1056



Za správnost: Razítko STK


podpis

Č. protokolu:
CZ-460318-22-06-0309

VIN: 
SALLNAAB8YA574248

vizuální kontroly:		vyhovuje	
kontrola kontroly readiness kódů:		---	
kontrola kontroly závad řídicí jednotky motoru:		MIL: nesvítil	
hodnocení stavu řídicí jednotky:		---	
otáčky [min ⁻¹]		bez závad	
	Předepsané	Naměřené	
obdoběžné	700 - 900	800	
přeběhové	4500 - 4900	4690	
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		1,36	
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		1,32	
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]		dovolené	max 0,25
		naměřené	0,20

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): AVL DiTEST GmbH, AVL DiSmoke 480, V2.5.0 10/2021, V2.5 07/2011
Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru.

Poznámky: Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu
TP dědicí řízení doloženo viz.foto
Hodnoty stanovené výrobcem vozidla čerpány z el. databáze Dekra
Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE00784

Datum provedení měření emisí: 28.06.2022

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla


Výpis DTC: ---. Celkem 0 závad.

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	800	4720	2,90	1,32	0
2	800	4750	2,92	1,24	0
3	800	4720	2,92	1,29	0
4	800	4720	2,78	1,44	0
Průměr posledních 4 platných	800	4727	2,88	1,32	0
Limit	700 - 900	4500 - 4900	max 5	max #1,36	---



S3632-22-06-1056



SME č. 46.03.18
Tel.: 731980116,605384539
E-mail: PZP.emise@seznam.cz

Název provozovatele:
P Z P MERLIN s.r.o.
Sídlo firmy:
Poličská 1365, Hlinsko, 53901
Adresa provozovny:
Poličská 1365, Hlinsko 53901

IČO: 64824560
DIČ: CZ64824560

ID: 12525349

PROTOKOL č. CZ-460318-22-06-0309
o měření emisí vozidla se vznětovým motorem s řízeným systémem bez OBD

D.1 Tovární značka:	LAND ROVER	1. Druh vozidla:	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
D.2 Obchodní označení (typ):	FREELANDER	J. Kategorie vozidla:	N1
E. VIN (č. karoserie):	SALLNAAB8YA574248	A. Registrační značka:	3J95921
7. Typ motoru:	20T2N	B. Datum první registrace:	19.04.2001
Výrobní č. motoru *):		Typ emisního systému:	Řízený bez OBD
Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	223909	Druh paliva:	NM

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:	vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:	---	
Výsledek kontroly závad řídicí jednotky motoru:	MIL: nesvítí	
Vyhodnocení stavu řídicí jednotky:	---	
Otáčky [min ⁻¹]	Předepsané	Naměřené
Volnoběžné	700 - 900	800
Přeběhové	4500 - 4900	4690
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		1,36
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		1,32
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]	dovolené	max 0,25
	naměřené	0,20

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): AVL DiTEST GmbH, AVL DiSmoke 480, V2.5.0 10/2021, V2.5 07/2011
Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru.

Poznámky jsou uvedeny v příloze.

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE00784

Datum provedení měření emisí: 28.06.2022
Protokol vystaven dne: 28.06.2022

Za správnost:

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla



Podpis

Datum a čas měření:
28.06.2022 07:13:00

Č. protokolu:
CZ-460318-22-06-0309

VIN:
SALLNAAB8YA574248

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky: Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu
TP dědičné řízení doloženo viz.foto
Hodnoty stanovené výrobcem vozidla čerpány z el. databáze Dekra
Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech

Výpis DTC: ---. Celkem 0 závad.

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	800	4720	2,90	1,32	0
2	800	4750	2,92	1,24	0
3	800	4720	2,92	1,29	0
4	800	4720	2,78	1,44	0
Průměr posledních 4 platných	800	4727	2,88	1,32	0
Limit	700 - 900	4500 - 4900	max 5	max #1,36	---

